

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12 , 68-17-77
Отдел надзорной деятельности Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19 , 2-12-47
ondlunino@mail.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской области от «10» августа 2021 года № 36, в период с 14 ч. 00 мин. «24» августа 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «27» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- 1) Заместителем главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслёнковым Олегом Геннадьевичем (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области "Мокшанский психоневрологический интернат"

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная д.36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- 1) Директором ГАУСО ПО «Мокшанский психоневрологический интернат» Захарова Валерия Геннадьевича

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

N Пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отмет ка (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала, используемого для отделки стен и потолка на пути эвакуации в коридоре пищеблока (панели ПВХ).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 134; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25;	16.05.2022	
2	Ширина пути эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации людей, в корпусах №1 и №2, менее 1,35 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1а	16.05.2022	
3	Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток корпусов №1 и №2, коридоров столовой, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26;	16.05.2022	

4	Ширина горизонтального участка пути эвакуации, общего коридора, по которому могут эвакуироваться более 15 человек на 1 и 2 этажах корпуса №2 (напротив лестничной клетки), менее 1,2 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.2	16.05.2022	
5	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток наружу, в корпусе №1 и №2, менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.20;	16.05.2022	
6	Дверь эвакуационного выхода из столовой открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22;	16.05.2022	

7	Заполнения проемов (двери) в противопожарных перегородках помещений складского назначения (площадью более 10 м ²), швейного цеха и электрошитовой в корпусах №1 и №2 не имеют соответствующих пределов огнестойкости не менее EI 30.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 87, ч. 3 ст. 88; табл. 23,24; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6; п.5.1.2	16.05.2022	
8	Ширина эвакуационного выхода из гардероба в 1 корпусе менее 0,8 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	16.05.2022	
9	При наличии открытой лестницы из вестибюля 1 этажа в корпусах №1 и №2, вестибюль на каждом этаже не отделен от примыкающих коридоров противопожарными перегородками 1 типа.	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.19;	16.05.2022	

10	Ширина эвакуационного выхода из коридора ограничительного блока на лестницу, при числе эвакуируемых более 15 человек, менее 1,2 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.4;	16.05.2022	
11	Части здания с помещениями для круглосуточного проживания людей, не отделены от других функциональных частей объекта противопожарными перегородками 1 типа:	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.4;	16.05.2022	
12	Двери помещений, выходящих в эвакуационные коридоры, за исключением дверей палатных помещений, а так же дверей технических помещений категории Д и санузлов, не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах.	Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.8	16.05.2022	
13	Вторые створки двустворчатых дверей лестничных клеток и перегородок в коридорах корпусов №1 и №2 не имеют приспособлений для самозакрывания.	Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.23, п.4.4.6	16.05.2022	
14	Палаты для маломобильных групп населения в корпусах №1 и №2, за исключением группы М1, не отделены от общих коридоров противопожарным дверьми с пределом огнестойкости не менее EI30.	Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.10	16.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.